

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 10 города Кинеля
городского округа Кинель Самарской области
структурное подразделение детский сад «Золотая рыбка»

50 лет Октября, ул., д 25а Кинель Самарская область 446435 Тел/факс (846) 6-39-10
E-mail:school10kinel@rambler.ru <http://kinelschool10.ru>

от 23. 08. 2023 г.

**Акт осмотра оборудования
детской игровой площадки**

Владелец: Кинельский городской округ

Адрес установки: улица Украинская, 31

Характеристика поверхности игровых, физкультурно-оздоровительных площадок: игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения, всего насчитывается 7 игровых площадок и физкультурно-оздоровительная площадка.

На поверхности игровых площадок посторонних предметов, опасных загрязнителей (стекло, камни и др.), острых элементов, выступов и травмирующих включений не обнаружены. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:


№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1 младшая группа «А»					
1	Веранда	соответствует	не выявлено		
2	Песочница	соответствует	не выявлено		
3	Скамейка	соответствует	не выявлено		
4	Стол	соответствует	не выявлено		
5	Скамейка	соответствует	не выявлено		
6	Доп.оборудование «Автомобиль»	соответствует	не выявлено		
7	Доп.оборудование «Бизборд»	соответствует	не выявлено		
8	Поверхность участка	соответствует	не выявлено		
1 младшая группа «Б»					
1	Беседка	соответствует	не выявлено		
2	Песочница	соответствует	не выявлено		
3	Стол	соответствует	не выявлено		

4	Скамейка	соответствует	не выявлено		
5	Поверхность участка	соответствует	не выявлено		
6	Доп.оборудование «Автомобиль»	соответствует	не выявлено		
2 младшая группа					
1	Веранда	соответствует	не выявлено		
2	Песочница	соответствует	не выявлено		
3	Стол	соответствует	не выявлено		
4	Скамейка	соответствует	не выявлено		
5	Доп.оборудование «Автобус»	соответствует	не выявлено		
6	Доп.оборудование «Лодка»	соответствует	не выявлено		
7	Скамьи «Давай помиримся»	соответствует	не выявлено		
8	Доп.оборудование «Лягушка» (макет часов)	соответствует	не выявлено		
9	Доп.оборудование «Календарь погоды»	соответствует	не выявлено		
10	Доп.оборудование «дядя Степа»	соответствует	не выявлено		
11	Доп.оборудование «Бизиборд»	соответствует	не выявлено		
12	Доп.оборудование для метания в цель	соответствует	не выявлено		
13	Поверхность участка	соответствует	не выявлено		
Средняя группа					
	Веранда	соответствует	не выявлено		
	Песочница	соответствует	не выявлено		
	Стол	соответствует	не выявлено		
	Скамейка	соответствует	не выявлено		
	Лестница-горка	соответствует	не выявлено		
	Дуга «Радуга» для лазания	соответствует	не выявлено		
	Поверхность участка	соответствует	не выявлено		
Старшая группа					
1	Веранда	Не соответствует стандартам СанПин	Дефект кровле	в	Подготовлен проект письма
2	Песочница	соответствует	не выявлено		
3	Стол	соответствует	не выявлено		
4	Скамейка	соответствует	не выявлено		
5	Лестница-горка	соответствует	не выявлено		
6	Доп.оборудование «Мотоцикл»	соответствует	не выявлено		

	деревянный 2 шт.				
7	Доп.оборудование «Автомобиль»	соответствует	не выявлено		
8	Поверхность участка	соответствует	не выявлено		
Подготовительная «А» группа					
1	Веранда	соответствует	не выявлено		
2	Песочница	соответствует	не выявлено		
3	Стол	соответствует	не выявлено		
4	Скамейка	соответствует	не выявлено		
5	Доп.оборудование «Корабль»	соответствует	не выявлено		
6	Доп. Оборудование «Автомобиль»	соответствует	не выявлено		
7	Скамья «Гусеница»	соответствует	не выявлено		
8	Поверхность участка	соответствует	не выявлено		
Подготовительная «Б» группа					
1	Веранда	соответствует	не выявлено		
2	Песочница	соответствует	не выявлено		
3	Стол	соответствует	не выявлено		
4	Скамейка	соответствует	не выявлено		
5	Доп.оборудование «Автомобиль»	соответствует	не выявлено		
6	Поверхность участка	соответствует	не выявлено		
Спортивная площадка					
	Веранда	соответствует	не выявлено		
	Дуги	соответствует	не выявлено		
	Гимнастическая стенка	соответствует	не выявлено		
	Скамейка	соответствует	не выявлено		
	Брусья	соответствует	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детских и спортивной площадок свидетельствуют о следующем: дефекты оборудования не выявлены; поверхность площадок и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Заведующий:

 /Кузнецова Л.Г./

М.П

Ответственный исполнитель зам. по ХЧ:  /Волкова А.С./

Старший воспитатель:  /Щелочкова С.Ю./

Медсестра:  /Федосеева Г.А./