


СОГЛАСОВАНО

Председатель Кинельской  
городской общественной  
организации общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов»

  
Т.А. Лимасова  
« 31 » 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

 Л.Г. Кузнецова  
« 11 » марта 2026 г.  
ЛФр № 146-08

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
№ 3 от 11.03.26. г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение  
1.2. Фактический адрес объекта Самарская область г. Кинель ул. Украинская д.31  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1321,7 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5846,4 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_,  
капитального \_\_\_\_\_  
сведения об организации, расположенной на объекте  
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу,  
краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 города Кинеля городского округа  
Кинель Самарской области структурное подразделение д/с «Золотая рыбка» (ГБОУ СОШ №10  
СП д/с «Золотая рыбка»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Самарская область г. Кинель ул. 50 лет  
Октября д. 25 а  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
собственность) безвозмездное пользование от № 11/16 от 28.11.2016г - нежилое здание  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кинельское управление министерства  
образования Самарской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Самарская область, город Кинель,  
пл.Мира д.41

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образовательные услуги

2.2. Виды оказываемых услуг реализация основной программы дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 230 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовые автобусы №№ 3, 7, 9, маршрутные такси №№ 7, 126, до остановок «Бармалей1» и «Бармалей2» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту рейсовые автобусы № 9 (частично)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Бармалей1» 188 м,

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Бармалей2» 86 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3,5 мин (Фото № 1,4) и 1,5 мин (Фото №2,4)

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Частично присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Путь выполнен асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 1-6).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (съезд с тротуара на проезжую часть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-	Б

	двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

### 3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г, У)
8	Все зоны и участки	ДЧ-И

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: - На пути следования от остановки общественного транспорта до детского сада необходимо установить регулируемый переход со звуковыми сигналами и тактильными указателями.

- Во входной группе необходимо установить пандус и систему вызова помощи.

- Пути движения на объекте не возможно реконструировать под инвалидов-колясочников.

- В коридорах необходимо установить: Указатели направления движения, входа, выхода; Пиктограммы (доступность, вход, выход); Звуковые маячки; Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; Аудиовизуальные информационно-справочные системы; Тактильную мнемосхему; Рифленую и (или) контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями; Опорные устройства; Контрастную маркировку дверных проемов.

- Лестница межэтажная реконструкции не подлежит по техническим причинам.  
- На лестнице межэтажной необходимо установить: Рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз; Контрастную маркировку крайних ступеней; Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м; Поручни непрерывные с двух сторон на высоте 0,9 м; нетравмирующие завершения поручней; завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз; Цифровые контрастные обозначения этажа; Указатели номера этажа на поручне тактильные.

- В групповом помещении «Осьминожки» необходимо провести реконструкцию дверных проемов, установить: Информацию тактильную, Информацию визуальную контрастную.

- В Санузле для инвалидов необходимо провести реконструкцию дверных проемов, установить: Знак доступности помещения; Тактильную маркировку санузла; унитаза, имеющий опору для спины; писсуар; опорные поручни; откидные поручни; крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см); Раковину на высоте 0,75 - 0,85 м; опорный поручень; водопроводный кран с рычажной рукояткой; водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа; Систему тревожной сигнализации.

- На объекте необходимо установить Средства информации и телекоммуникации на объекте.

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Объект частично доступен для категории инвалидов У.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСП

2	Вход (входы) в здание	Реконструкция, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, ТСР
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения (указывается наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) частично доступно при наличии ответственного сотрудника для оказания необходимой помощи инвалидам.

4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть)  
 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления) \_\_\_\_\_  
 (наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от "01" февраля 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от "05" февраля 2026 г.

№ \_\_\_\_\_

Фото материалов (ссылка на ресурс)